

AVVISO URGENTE DI CONSULTAZIONE PRELIMINARE DI MERCATO AI SENSI DELL'ART. 66 DEL D.LGS. 50/2016M PER L'ACQUISIZIONE DI BENI E SERVIZI RITENUTI DI NATURA INFUNGIBILE

Questa Azienda Ospedaliero Universitaria di Parma ha necessità urgente di procedere all'affidamento del servizio manutentivo di cui all'allegato elenco.

Al fine di conoscere l'assetto dei mercati di riferimento, i potenziali concorrenti, gli operatori interessati e le relative caratteristiche soggettive, le soluzioni tecniche disponibili e verificarne la rispondenza alle esigenze della Azienda Sanitaria, si ritiene di svolgere, ai sensi dell'art. 66 del D.Lgs 50/2016, consultazioni preliminari di mercato relative al servizio di cui all'allegato elenco.

Si precisa che queste indagini di mercato hanno esclusivamente finalità esplorative e sono preordinate ad individuare la presenza sul mercato di operatori in grado di fornire i prodotti indicati negli oggetti, o prodotti con caratteristiche tecniche equivalenti in termini di funzione e di finalità di utilizzo, ovvero di svolgere i servizi individuati.

Gli operatori economici non potranno, per il solo interesse manifestato nei confronti della presente indagine esplorativa, vantare alcun titolo, pretesa o priorità in ordine all'eventuale affidamento della fornitura o del servizio relativamente al quale hanno espresso interesse.

Il presente avviso pertanto non costituisce avvio di una procedura di gara o di affidamento. L'indagine di mercato avviata attraverso la pubblicazione del presente avviso sul sito dell'Azienda Ospedaliero Universitaria di Parma nella sezione relativa ai bandi economato, si concluderà con la ricezione e la conservazione agli atti delle manifestazioni di interesse pervenute.

Il presente avviso non costituisce proposta contrattuale e non vincola in alcun modo l'Azienda Ospedaliero Universitaria di Parma.

L'Azienda Ospedaliero Universitaria di Parma si riserva di interrompere in qualsiasi momento, per ragioni di propria esclusiva competenza, il procedimento avviato, senza che i soggetti richiedenti od interessati possano vantare alcuna pretesa.

L'operatore economico che intende dimostrare il proprio interesse a partecipare ad una eventuale selezione orientata all'ottenimento del servizio di cui all'allegato elenco dovrà trasmettere all'indirizzo PEC saea@cert.ao.pr.it la documentazione richiesta ed individuata nella apposita colonna dell'elenco allegato, i cui modelli sono pubblicati unitamente al presente avviso.

Possono presentare manifestazione di interesse gli operatori economici, come definiti dall'art. 45 del D.Lgs 50/2016, iscritti al registro della camera di commercio ed in possesso dei requisiti di cui all'art. 80 del D.Lgs 50/2016, oggetto di specifica dichiarazione, secondo l'allegato facsimile, resa ai sensi e con le modalità di cui al DPR 445/2000.

Ai sensi dell'art.15 della legge n. 183 del 12/11/2011, non sarà accettato alcun certificato da parte delle imprese, ma solamente dichiarazioni sostitutive di certificazione.

Non saranno ritenute valide manifestazioni di interesse incomplete o parziali.

Qualora l'operatore economico risultasse interessato al servizio ricompreso nell'elenco allegato al presente avviso dovrà presentare una manifestazione di interesse completa della relativa documentazione.

La manifestazione di interesse ed i relativi allegati, sottoscritti mediante forma digitale, dovranno essere trasmessi entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 12.05.2023 al seguente indirizzo PEC: saea@cert.ao.pr.it

Ai sensi del D.lgs. 196/2003 e successive modificazioni ed integrazioni e del GDPR 679/16, si precisa che il trattamento dei dati personali sarà improntato a liceità e correttezza nella piena tutela dei diritti dei concorrenti e della loro riservatezza.

ALLEGATO 1 – ELENCO DEL SERVIZIO OGGETTO DELLE INDAGINI DI MERCATO

POSIZIONE	OGGETTO DELLA INDAGINE ESPLORATIVA DI MERCATO	DOCUMENTAZIONE RICHIESTA	NOTE ED INFORMAZIONI COMPLEMENTARI
1	Servizio triennale di manutenzione full risk per il sistema RIS CIS PACS ESTENSA, con servizio di reperibilità 24h per 7gg, per il triennio 2023/2025	Allegato 2 Allegato 3	Si allega elenco apparecchiature (Allegato B)

ALLEGATO 2 – DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA REQUISITI DI PARTECIPAZIONE ED ASSENZA DI CAUSE DI ESCLUSIONE DI CUI ALL'ART. 80 DEL D.LGS. 50/2016, RESA AI SENSI DEGLI ARTT. 46 E 47 DEL DPR 445/2000

Il sottoscritto _____ nato a _____ (___)
il _____ residente in _____ (___), Via _____ n. _____, in qualità di
legale rappresentante dell'Operatore economico _____ con sede in
_____ via _____ CAP _____,

- consapevole delle sanzioni previste dall'art. 76 del Testo unico, D.P.R. 28/12/2000 n. 445, e della decadenza dei benefici prevista dall'art. 75 del medesimo Testo unico in caso di dichiarazioni false o mendaci, sotto la propria personale responsabilità
- a corredo della manifestazione di interesse all'Avviso di Consultazione preliminare di mercato ai sensi dell'art. 66 del D.Lgs 50/2016 per manifestazione di interesse per _____, pubblicato sul sito dall'Azienda Ospedaliero-Universitaria di Parma.

DICHIARA

- Che l'Operatore economico rientra tra le categorie di soggetti di cui all'art. 45 del D.Lgs 50/2016;
- Che l'Operatore economico è iscritto nel registro delle imprese di _____ al n. _____;
- Che l'Operatore economico possiede il codice fiscale _____ e numero di partita IVA _____;
- Che l'Operatore economico non si trova in alcuna delle situazioni di esclusione previste dall'art. 80 del D.Lgs 50/2016.

.....
(data)

.....
(firma)¹

¹ (Dichiarazione da firmare digitalmente)

**ALLEGATO 3 – DICHIARAZIONE RELATIVA AI SERVIZI DI MANUTENZIONE ED ASSISTENZA
APPARECCHIATURE SANITARIE**

Il Sottoscritto/a.....

nato/aProv.....

il..... cod. fiscale.....

in qualità di LEGALE RAPPRESENTANTE della DITTA

con sede in.....Prov CAP

Via.....

Consapevole delle sanzioni penali nelle quali incorro in caso di dichiarazione mendace ai sensi dell'art. 76 DPR 445/2000.

DICHIARA

che, per le apparecchiature/software _____ la presente ditta/società è esclusivista sul territorio nazionale per l'erogazione dei servizi di assistenza tecnica e manutenzione ovvero: (barrare)

- che la ditta/società possiede la documentazione tecnica aggiornata (manuali service, uso ... ecc) necessaria ad eseguire correttamente gli interventi tecnici di manutenzione preventiva, correttiva e migliorativa;
- che la ditta/società possiede gli strumenti tecnici (hardware e software) necessari a garantire la buona riuscita degli interventi tecnici di manutenzione preventiva, correttiva e migliorativa;
- che la ditta/società è in grado di fornire parti di ricambio originali e a potere effettuare aggiornamenti hardware e software anche in relazione ad avvisi di sicurezza del fabbricante;

Si allega dichiarazione del fabbricante comprovante i precedenti punti.

- che la ditta/società ha a propria disposizione personale tecnico adeguatamente formato (anche dal fabbricante) ed aggiornato in grado di eseguire in maniera corretta ed adeguata gli interventi tecnici di manutenzione preventiva, correttiva e migliorativa;

.....

Data

In fede

ALLEGATO B - ELENCO APPARECCHIATURE INCLUSE IN CONTRATTO DI MANUTENZIONE (2023-2025)

Ditta		Condizioni Contrattuali			
Denominazione:		Dacronenza: Durata: 36 mesi	Tipologia: Full-Risk	Direttore Esecuzione DE: Berghenti	Assistenti DE: Miliani
Indirizzo:		Importo Annuale (iva escl.):	Parti escluse: materiale di consumo	Controlli VSE: NA	N.visite prev.: ----
E-mail:		N.visite corr.: Illimitate	Orario intervento: 2 ore solari (on-line), 4 ore lavorative (on-site)	Norme:	
Telefono/Fax:		Tempi di risoluzione: 2 giorni lavorativi (guasti non bloccanti), 4 ore solari (guasti bloccanti)	Servizio on site con persona dedicata		

Centro di Costo	Descrizione	Marca	Modello	Matricola	Codice CND	Inventario	Stato	Data Acquisto			
7121 UO Radiologia-Radiodiagnostiche											
7121	POSTAZIONE COMPUTER	DELL	PRECISION 3650	4VCZ0N3	Z11069005	675859					
7121	MONITOR	BARCO	MDNC-2121	(21)9385321955	Z119008	675860					
7121	MONITOR	BARCO	MDNC-2121	(21)9385321956	Z119008	675861					
7121	MONITOR	DELL	P1914SF	CN-082K5X-72872-4A6-47HB	Z11069080	616468					
7121	Microfono	PHILIPS	SPEECHMIKE	53920	Z11069080	616478					
7121	POSTAZIONE COMPUTER	DELL	PRECISION 3650	JJ93XG3	Z11069005	675712					
7121	MONITOR	BARCO	MDCC-2121	1879074244	Z11069080	616465	da sostituire				
7121	MONITOR	BARCO	MDCC-2121	1879074257	Z11069080	616464	da sostituire				
7121	MONITOR	BARCO	MDNC-2221				in sostituzione				
7121	MONITOR	BARCO	MDNC-2221				in sostituzione				
7121	MONITOR	DELL	P1914SF	CN-082K5X-72872-4A9-C35B	Z11069080	616463					
7121	MICROFONO	PHILIPS	LFH3200/45	13400054002	Z11069080	616477					
7121	POSTAZIONE COMPUTER	DELL	PRECISION 3650	GJ93XG3	Z11069005	675703					
7121	MONITOR	BARCO	MDCC-3221	(21)259025676761	Z11069080	678131					
7121	MONITOR	BARCO	MDCC-3221	(21)259025676764	Z11069080	678130					
7121	MONITOR	DELL	P1914SF	CN-082K5X-72872-4A-G-D8DB	Z11069080	616472					
7121	Microfono	PHILIPS	SPEECHMIKE	53895	Z11069080	616479					
7121	POSTAZIONE COMPUTER	DELL	PRECISION 3650	BJ93XG3	Z11069005	675709					
7121	MONITOR	BARCO	MDCC-2121	1879074185	Z11069080	616474	da sostituire				
7121	MONITOR	BARCO	MDCC-2121	1879074171	Z11069080	616475	da sostituire				
7121	MONITOR	BARCO	MDNC-2221				in sostituzione				
7121	MONITOR	BARCO	MDNC-2221				in sostituzione				
7121	MONITOR	DELL	P1914SF	CN-082K5X-72872-4A9-C2WB	Z11069080	616480					
7121	Microfono	PHILIPS	SPEECHMIKE	53960	Z11069080	616476					
7121	Workstation Diagnostica per Immagini	DELL	SUITESTENSA REVIEW	HJ93XG3	Z11069005	675708					
7121	MONITOR	BARCO	MDCC-2121	1879075402	Z11069080	616502	da sostituire				
7121	MONITOR	BARCO	MDCC-2121	1879075481	Z11069080	616501	da sostituire				
7121	MONITOR	BARCO	MDNC-2221				in sostituzione				
7121	MONITOR	BARCO	MDNC-2221				in sostituzione				
7121	MONITOR	DELL	P190SB	CN-0C4D1G-74261-14L-36KL	Z11069080	616496					
7121	Microfono	PHILIPS	SPEECHMIKE	LFH350034300037081	Z11069080	616491					
7121	Workstation Diagnostica per Immagini	DELL	SUITESTENSA REVIEW	GK93XG3	Z11069005	675704					
7121	MONITOR	BARCO	MDCC-2121	1879075479	Z11069080	616497	da sostituire				
7121	MONITOR	BARCO	MDCC-2121	1879075495	Z11069080	616492	da sostituire				
7121	MONITOR	BARCO	MDNC-2221				in sostituzione				
7121	MONITOR	BARCO	MDNC-2221				in sostituzione				
7121	MONITOR	DELL	P1913SB	CN-00GYHW-74261-29P-2F4U	Z11069080	616498					
7121	Microfono	PHILIPS	SPEECHMIKE	34300037072	Z11069080	616493					
7121	Workstation Diagnostica per Immagini	DELL	SUITESTENSA REVIEW	DK93XG3	Z11069005	675711					
7121	MONITOR	BARCO	MDCC-2121	1879075443	Z11069080	616221	da sostituire				
7121	MONITOR	BARCO	MDCC-2121	1879075442	Z11069080	616227	da sostituire				
7121	MONITOR	BARCO	MDNC-2221				in sostituzione				
7121	MONITOR	BARCO	MDNC-2221				in sostituzione				
7121	MONITOR	DELL	P1914SF	CN-082K5X-72872-4A9-ACUB	Z11069080	623977					
7121	Microfono	PHILIPS	SPEECHMIKE	34300037080	Z11069080	652792					
7121	Workstation Diagnostica per Immagini	DELL	SUITESTENSA REVIEW	9K93XG3	Z11069005	674243					
7121	MONITOR	BARCO	MDCC-3221	(21)2590256767	Z119008	675699					
7121	MONITOR	BARCO	MDCC-3221	(21)2590256769	Z119008	675700					
7121	MONITOR	DELL	P1914SF	CN-082K5X-72872-4A9-ACUB	Z11069080	616482					
7121	Microfono	PHILIPS	SPEECHMIKE	13400053989	Z11069080	616487					
7121	Workstation Diagnostica per Immagini	DELL	SUITESTENSA REVIEW	1Y02852	Z11069005	678296					
7121	MONITOR	DELL	2007 FPB	CZ0G358H742639B404WL	Z11069080	588530					
7153	Workstation Diagnostica per Immagini	DELL	SUITESTENSA REVIEW	6J93XG3	Z11069005	663925					
7153	MONITOR	BARCO	MDCC 2121	1879074201	Z119008	616500	da sostituire				
7153	MONITOR	BARCO	MDCC 2121	1879074188	Z119008	616494	da sostituire				
7153	MONITOR	BARCO	MDNC-2221				in sostituzione				
7153	MONITOR	BARCO	MDNC-2221				in sostituzione				
7153	MONITOR	DELL	P2419H	CN-07HR4F-QDC00-113-A59L-A16	Z11069080	75262-675698					
7153	Microfono	PHILIPS	SPEECHMIKE	34300037065	Z11069080	616488					
7116	Workstation Diagnostica per Immagini	DELL	SUITESTENSA REVIEW	68P7K4J		588547	da sostituire	01/01/2010			
7116	Workstation Diagnostica per Immagini	DELL	SUITESTENSA REVIEW				in sostituzione				
7116	MONITOR	DELL		G358H-8B4-04VL		588549					
7116	Microfono	PHILIPS	SPEECHMIKE	LFH -3500-004420087770		588545					
7123 UO Radiologia-Risonanza Magnetica											
7123	Workstation Diagnostica per Immagini	DELL	SUITESTENSA REVIEW	8K93XG3	Z11069005	675710					
7121	MONITOR	BARCO	MDCC-2121	1879074212	Z119008	652865	da sostituire				
7121	MONITOR	BARCO	MDCC-2121	1879073357	Z119008	652866	da sostituire				
7121	MONITOR	BARCO	MDNC-2221				in sostituzione				
7121	MONITOR	BARCO	MDNC-2221				in sostituzione				

7121		MONITOR	DELL	P190SB	CN-0C4D16-74261-14L-3FGL		616163		
7123		Microfono	PHILIPS	SPEECHMIKE	34300037129	Z11069080	616489		
7119 UO Radiologia-TAC									
7153	Workstation Diagnostica per Immagini	MONITOR	DELL	SUITESTENSA REVIEW	JK93XG3	Z11069005	675702		
7153		MONITOR	BARCO	MDCC 2121	1879075453	Z119008	616216	da sostituire	
7153		MONITOR	BARCO	MDCC 2121	1879075451	Z119008	616215	da sostituire	
7153		MONITOR	BARCO	MDNC-2221				in sostituzione	
7153		MONITOR	BARCO	MDNC-2221				in sostituzione	
7153		MONITOR	DELL	P190SB	CN-0C4D1G-74261-14L-3FVL	Z11069080	616214		
7153	Microfono		PHILIPS	SPEECHMIKE	34300037073	Z11069080	616213		
7121	Workstation Diagnostica per Immagini	MONITOR	DELL	SUITESTENSA REVIEW	9J93XG3	Z11069005	675705		
7121		MONITOR	BARCO	MDCC-2121	1879074112	Z119008	616166	da sostituire	
7121		MONITOR	BARCO	MDCC-2121	1879074088	Z119008	616167	da sostituire	
7121		MONITOR	BARCO	MDNC-2221				in sostituzione	
7121		MONITOR	BARCO	MDNC-2221				in sostituzione	
7121		MONITOR	DELL	P1919SB	CN-00GYHM-74261-29P-ZELU	Z11069080	616168		
7121	Microfono		PHILIPS	SPEECHMIKE	34300037077	Z11069080	616169		
7155 UO Neuroradiologia - Risonanza Magnetica									
7153	Workstation Diagnostica per Immagini	MONITOR	DELL	SUITESTENSA REVIEW	DJ93XG3	Z11069005	675706		
7153		MONITOR	BARCO	MDCC 2121	1879074181	Z119008	616210	da sostituire	
7153		MONITOR	BARCO	MDCC 2121	1879074183	Z119008	616211	da sostituire	
7153	Monitor Televisivo per Biomagnini	MONITOR	BARCOVIEW INC	2MPX				in sostituzione	
7153	Monitor Televisivo per Biomagnini	MONITOR	BARCOVIEW INC	2MPX				in sostituzione	
7153		MONITOR	DELL	P190SB	CN-0C4D1G-74261		616212		
7153	Microfono		PHILIPS	SPEECHMIKE	34300037066	Z11069080	616179		
7153 UO Neuroradiologia - Diagnostiche									
7153	Workstation Diagnostica per Immagini	MONITOR	DELL	SUITESTENSA REVIEW	CK93XG3	Z11069005	675701		
7153		MONITOR	BARCO	MDNC 2221	(21)9385321958	Z119008	675946		
7153		MONITOR	BARCO	MDNC 2221	(21)9385321957	Z11069080	675945		
7153		MONITOR	DELL	P190SB	CN-0C4D1G-74261-14L-1Y2L	Z11069080	616173		
7153	Microfono		PHILIPS	SPEECHMIKE	34300037071	Z11069080	652793		
7154 UO Neuroradiologia - Angiografia									
7121	POSTAZIONE COMPUTER		DELL	PRECISION 3650	JTCZ0N3	Z11069005	675858		
7121	MONITOR		DELL	P190SB	CN-0C4D1G-74261-14L-3GCL	Z11069080	616176		
7121	MONITOR		BARCO	MDCC 6530	(21)2590307476	Z11069080	675952		
7121	MICROFONO		PHILIPS	SPEECHMIKE PREMIUM	SMP3700121945	Z11069080	653408		
7153	Workstation Diagnostica per Immagini	MONITOR	DELL	SUITESTENSA REVIEW	FK93XG3	Z11069005	675075		
7153		MONITOR	DELL	P190SB	CN-0C4D1G-74261-14L-3FNL	Z11069080	616219		
7153	Monitor per PC o per App. Biomediche	MONITOR	DELL	E176FPF	14L3G2L	Z11069080	616218		
7153	MONITOR		DELL	P190SB	CN-0C4D1G-74261-14L-1WTL	Z11069080	616217		
7125 UO Radiologia Pediatrica-Risonanza Magnetica									
7114	POSTAZIONE COMPUTER		DELL	PRECISION 3650	3VCZ0N3	Z11069005	675866		
7114	Monitor Televisivo per Biomagnini	MONITOR	BARCOVIEW INC	MDCC 2121	1879074133	Z119008	613044	da sostituire	
7114	Monitor Televisivo per Biomagnini	MONITOR	BARCOVIEW INC	MDCC 2121	1879074147	Z119008	613045	da sostituire	
7114		MONITOR	BARCO	MDNC-2221				in sostituzione	
7114		MONITOR	BARCO	MDNC-2221				in sostituzione	
7114		MONITOR	DELL	P190SB	CN-0C4D1G-74261-14L-36TL	Z11069080	613043		
7114	Microfono		PHILIPS	SPEECHMIKE	34300037062	Z11069080	652789		
7114 UO Radiologia Pediatrica-Diagnostiche Pediatriche									
7114	POSTAZIONE COMPUTER		DELL	PRECISION 3650	6K93XG3		675304		
7114	MONITOR		BARCO	MDCC 2121	1879074134	Z119008	613050	da sostituire	
7114	MONITOR		BARCO	MDCC 2121	1879074115	Z119008	613049	da sostituire	
7114		MONITOR	BARCO	MDNC-2221				in sostituzione	
7114		MONITOR	BARCO	MDNC-2221				in sostituzione	
7114	Monitor per PC o per App. Biomediche	MONITOR	DELL	E176FPF	14L3G8L	Z11069080	613048		
7114	Microfono		PHILIPS	SPEECHMIKE	34300037078	Z11069080	613056		
7114	POSTAZIONE COMPUTER		DELL	PRECISION 3650	BK93XG3	Z11069005	674244		
7114	Monitor Televisivo per Biomagnini	MONITOR	BARCOVIEW INC	MDCC 2121	1879075311	Z119008	613051	da sostituire	
7114	Monitor Televisivo per Biomagnini	MONITOR	BARCOVIEW INC	MDCC 2121	1879075328	Z119008	613052	da sostituire	
7114		MONITOR	BARCO	MDNC-2221				in sostituzione	
7114		MONITOR	BARCO	MDNC-2221				in sostituzione	
7114		MONITOR	DELL	P190SB	CN-0C4D1G-74261-14L-36LT	Z11069080	613053		
7114	Microfono		PHILIPS	SPEECHMIKE	34300037076	Z11069080	613055		
5249 UO Coordinamento Attività Specialistiche Ambulatoriali Cardologiche - Area Ambulatoriale Cardiologica									
5256	POSTAZIONE COMPUTER		DELL	Precision T3420	74KJWL2	Z11069005	663058	da sostituire	
5256	POSTAZIONE COMPUTER		DELL	Precision 3650 Tower				in sostituzione	
5256	MONITOR		DELL		4ZZK4G2	Z11069080	663056		
5256	MONITOR		DELL		57ZV4G2	Z11069080	663055		
5249	POSTAZIONE COMPUTER		DELL	PRECISION 3650	4K93XG3		663926		
5249	MONITOR		DELL	P190SB	CN-0C4D1G-74261-14L-1Y1L	Z11069080	605679		
5249	MONITOR		DELL	P190SB	CN-0C4D1G-74261-14L-36FL	Z11069080	605678		
5249	POSTAZIONE COMPUTER		DELL	PRECISION 3650	5K93XG3	Z11069005	675303		
5249	MONITOR		DELL	P1908FSB	CN-0G316H-74261-896-41DL		577312		
5249	MONITOR		DELL	P1908FSB	CN-0G316H-74261-896-3DOL		577313		
5249	POSTAZIONE COMPUTER		DELL	PRECISION 3650	7J93XG3		675094		
5249	MONITOR		DELL	P190SB	CN-0C41G-74261-14L-1X4L		605675		
5249	MONITOR		DELL	P190SB	CN-0C41G-74261-14L-3G9L		605676		
5211 UO Cardiocirurgia-Degenza									
5214	POSTAZIONE COMPUTER		DELL	Precision T3500	59DM35J	Z11069005	605671	da sostituire	01/01/2010
5214	POSTAZIONE COMPUTER		DELL	Precision 3650 Tower				in sostituzione	
5214	MONITOR		DELL	1908BFP	C4D1G-14L-3C6L	Z11069080	605672		
5214	MONITOR		DELL	1908BFP	C4D1G-14L-3FJL	Z11069080	605673		
5211	POSTAZIONE COMPUTER		DELL	Precision T3500	B9DM35J	Z11069005	616165	da sostituire	01/01/2010
5211	POSTAZIONE COMPUTER		DELL	Precision 3650 Tower				in sostituzione	
5211	MONITOR		DELL	P190SB	C4D1G-14L-OELL	Z11069080	616175		
5251 UO Cardiologia- Degenza									
5251	Workstation Diagnostica per Immagini		DELL	Precision T5500	1SJK4J	Z11069005	588528	da sostituire	01/01/2010
5251	Workstation Diagnostica per Immagini		DELL	Precision 3650 Tower				in sostituzione	
5251	Monitor per PC o per App. Biomediche		DELL	1908BFP	14L1Y0L	Z11069080	616223		

5256	POSTAZIONE COMPUTER	DELL	PRECISION 3650	5J93XG3	Z11069005	675305		
5256	MONITOR	DELL	P2419H	JKR8993	Z11069080	678116		
5256	MONITOR	DELL	P2419H	31R8993	Z11069080	678115		
5256 UO Cardiologia-Emodinamica								
5256	POSTAZIONE COMPUTER	DELL	Precision T3500	G7DM35J	Z11069005	590981	da sostituire	01/01/2010
5256	POSTAZIONE COMPUTER	DELL	Precision 3650 Tower				in sostituzione	
5256	MONITOR	DELL	P190SB	CN-0C4D1G-74261-14L-3G5L	Z11069080	590983		
5256	POSTAZIONE COMPUTER	DELL	Precision T3500	F9DM35J	Z11069005	598684	da sostituire	01/01/2010
5256	POSTAZIONE COMPUTER	DELL	Precision 3650 Tower				in sostituzione	
5256	MONITOR	DELL	P190SB	CN-0C4D1G-74261-14L-3GGL	Z11069080	590983		
5256	POSTAZIONE COMPUTER	DELL	Precision T3400	F8DM35J	Z11069005	598688	da sostituire	01/01/2010
5256	POSTAZIONE COMPUTER	DELL	Precision 3650 Tower				in sostituzione	
5256	MONITOR	DELL	1908BFP	CN-0C4D1G-74261-14L-1WUL	Z11069080	598687		
5256	POSTAZIONE COMPUTER	DELL	Precision T3500	H9DM35J	Z11069005	598682	da sostituire	01/01/2010
5256	POSTAZIONE COMPUTER	DELL	Precision 3650 Tower				in sostituzione	
5256	MONITOR	DELL	P190SB	CN-0C4D1G-74261-14L-3FHL	Z11069080	598674		
5256	MONITOR	DELL	P190SB	CN-0C4D1G-74261-14L-3GDL	Z11069080	598676		
5256	POSTAZIONE COMPUTER	DELL	Precision T3500	C8DM35J	Z11069005	598681	da sostituire	01/01/2010
5256	POSTAZIONE COMPUTER	DELL	Precision 3650 Tower				in sostituzione	
5256	MONITOR	DELL	P190SB	CN-0C4D1G-74261-14L-3GEL	Z11069080	598678		
5256	MONITOR	DELL	P190SB	CN-0C4D1G-74261-14L-1WNL	Z11069080	598680		
5256	POSTAZIONE COMPUTER	DELL	Precision T3500	H8DM35J	Z11069005	590987	da sostituire	01/01/2010
5256	POSTAZIONE COMPUTER	DELL	Precision 3650 Tower				in sostituzione	
5256	MONITOR	DELL	P190SB	CN-0C4D1G-74261-14L-3GJL	Z11069080	598686		
5256	MONITOR	DELL	P190SB	CN-0C4D1G-74261-14L-3FTL	Z11069080	598685		
5254 UO Unità di Terapia Intensiva Coronarica-UTIC								
5254	POSTAZIONE COMPUTER	DELL	Precision T3500	38DM35J	Z11069005	605719	da sostituire	01/01/2010
5254	POSTAZIONE COMPUTER	DELL	Precision 3650 Tower				in sostituzione	
5254	MONITOR	DELL	P190SB	C4D1G-14L-3GML	Z11069080	605718		
7134 UO Radiologia - Diagnostiche Ortopedia								
7134	POSTAZIONE COMPUTER	DELL	PRECISION 3650	FJ93XG3	Z11069005	675707		
7134	Monitor Televisivo per Biommagini	BARCOVIEW INC	MDCC 2121	1879073343	Z119008	616112	da sostituire	
7134	Monitor Televisivo per Biommagini	BARCOVIEW INC	MDCC 2121	1879073342	Z119008	616113	da sostituire	
7134	MONITOR	BARCO	MDNC-2221				in sostituzione	
7134	MONITOR	BARCO	MDNC-2221				in sostituzione	
7134	Monitor per PC o per App. Biomediche	DELL	E176FPF	CM-066YMW-74261-2192500	Z11069080	616207		
7134	Microfono	PHILIPS	SPEECHMIKE	416000-59016	Z11069080	616118		
7121	POSTAZIONE COMPUTER	DELL	PRECISION 3650	3K93XG3	Z11069005	674251		
7121	MONITOR	BARCO	MDCC-3221	(21)2590256439	Z119008	678134		
7121	MONITOR	BARCO	MDCC-3221	(21)2590256436	Z119008	678133		
7134	Monitor per PC o per App. Biomediche	DELL	E176FPF	CM-0B2145X-72872-419-48NB	Z11069080	616115		
7134	Microfono	PHILIPS	SPEECHMIKE	416000-59017	Z11069080	661098		
7121	POSTAZIONE COMPUTER	DELL	PRECISION 3650	2JYHSK3	Z11069005	675948		
7121	MONITOR	BARCO	MDCC6530	2590307472	Z119008	675951		
7121	MICROFONO	PHILIPS	SPEECHMIKE PREMIUM		Z11069080	616140		
7113 UO Polo Emergenza Urgenza-Diagnostiche PS								
7113	POSTAZIONE COMPUTER	DELL	PRECISION 3650	1K93XG3	Z11069005	677687		
7113	Monitor Televisivo per Biommagini	BARCOVIEW INC	MDCC 3120	1879075319	Z119008	605689	da sostituire	
7113	Monitor Televisivo per Biommagini	BARCOVIEW INC	MDCC 3120	1879075322	Z119008	605688	da sostituire	
7113	MONITOR	BARCO	MDNC-3421				in sostituzione	
7113	MONITOR	BARCO	MDNC-3421				in sostituzione	
7113	Monitor per PC o per App. Biomediche	DELL	E176FPF	CN-082K5X-72872-4AG-D8NB	Z11069080	605690		
7113	Microfono	PHILIPS	SPEECHMIKE	13400053973	Z11069080	605684		
7113	POSTAZIONE COMPUTER	DELL	PRECISION 3650	4J93XG3	Z11069005	675091		
7113	MONITOR	BARCO	MDCC 3221	(21) 2590246063	Z119008	674253		
7113	MONITOR	BARCO	MDCC 3221	(21)2590256440	Z119008	674252		
7113	MONITOR	DELL	P190SB	CN-0C4D1G-74261-14L-3FKL	Z11069080	616182		
7113	Microfono	PHILIPS	SPEECHMIKE	41600059020	Z11069080	650121		
7113	POSTAZIONE COMPUTER	DELL	PRECISION 3650	2K93XG3	Z11069005	675302		
7113	Monitor Televisivo per Biommagini	BARCOVIEW INC	MDCC 2121	1879074104	Z119008	605693	da sostituire	
7113	Monitor Televisivo per Biommagini	BARCOVIEW INC	MDCC 2121	1879074168	Z119008	605694	da sostituire	
7113	MONITOR	BARCO	MDNC-2221				in sostituzione	
7113	MONITOR	BARCO	MDNC-2221				in sostituzione	
7113	Monitor per PC o per App. Biomediche	DELL	E176FPF	CM-006YHW-74261298-2F2U	Z11069080	605695		
7113	Microfono	PHILIPS	SPEECHMIKE	13400053973	Z11069080	605692		
7113	POSTAZIONE COMPUTER	DELL	PRECISION 3650	5VCZ0N3	Z11069005	675867		
7113	Monitor Televisivo per Biommagini	BARCOVIEW INC	MDCC 2121	1879075441	Z119008	616122	da sostituire	
7113	Monitor Televisivo per Biommagini	BARCOVIEW INC	MDCC 2121	1879075478	Z119008	616123	da sostituire	
7113	MONITOR	BARCO	MDNC-2221				in sostituzione	
7113	MONITOR	BARCO	MDNC-2221				in sostituzione	
7113	Monitor per PC o per App. Biomediche	DELL	E176FPF	CM-064DIG-74261-142-3GPL	Z11069080	616180		
7113	Microfono	PHILIPS	SPEECHMIKE	416000 59015	Z11069080	652794		
7113	POSTAZIONE COMPUTER	DELL	PRECISION 3650	8J93XG3	Z11069005	674242		
7113	MONITOR	DELL	P22170342217				in sostituzione	
7113	MONITOR	BARCO	MDCC6530	CN-0J0VDA-TV100-0BQ-0N3B-A15	Z11069080	675950		
7113	MONITOR	BARCO	MDCC6530	21)2590307508	Z11069080	675953		
7113	MICROFONO	PHILIPS	SPEECHMIKE PREMIUM	SMP37001211838	Z11069080	653407		
7111 UO Scienze Radiologiche-Diagnostiche Barbieri								
7111	POSTAZIONE COMPUTER	DELL	PRECISION 3650	7K93XG3	Z11069005	675090		
7111	Monitor Televisivo per Biommagini	BARCOVIEW INC	MDCC 2121	1879074250	Z119008	616452	da sostituire	
7111	Monitor Televisivo per Biommagini	BARCOVIEW INC	MDCC 2121	1879074245	Z119008	616451	da sostituire	
7111	MONITOR	BARCO	MDNC-2221				in sostituzione	
7111	MONITOR	BARCO	MDNC-2221				in sostituzione	
7111	Monitor per PC o per App. Biomediche	DELL	E176FPF	CM-064D19-74261-142-3GHL	Z11069080	616453		
7111	Microfono	PHILIPS	SPEECHMIKE	34300037070	Z11069080	616454		

7111	POSTAZIONE COMPUTER	DELL	PRECISION 3650	7VC20N3		675865		
7111	Monitor Televisivo per Biommagini	BARCOVIEW INC	MDCG 2121	1879075499	Z119008	616450	da sostituire	
7111	Monitor Televisivo per Biommagini	BARCOVIEW INC	MDCG 2121	1879074252	Z119008	616449	da sostituire	
7111	MONITOR	BARCO	MDNC-2221				in sostituzione	
7111	MONITOR	BARCO	MDNC-2221				in sostituzione	
7111	Monitor per PC o per App. Biomediche	DELL	E176FPF	CM-082K5X-72872-4A9-ARJB	Z11069080			
7111	Microfono	PHILIPS	SPEECHMIKE	34300037068	Z11069080	616455		
7111	POSTAZIONE COMPUTER	DELL	PRECISION 3650	HK93XG3		674241		
7111	MONITOR	BARCO	MDNC 2221	(21)9385321959		678122		
7111	MONITOR	BARCO	MDNC 2221	(21)9385321966		678112		
7111	Monitor per PC o per App. Biomediche	DELL	E176FPF	CN-006YHW-74261-29P-2FJU	Z11069080	616448		
7111	Microfono	PHILIPS	SPEECHMIKE	34300037067	Z11069080	616447		
7111	POSTAZIONE COMPUTER	DELL	PRECISION 3650	CJ39XG3		675076		
7111	MONITOR	BARCO	MDCG-3221	(21)2590246092		663923		
7111	MONITOR	BARCO	MDCG-3221	(21)2590246091		663924		
7111	Monitor per PC o per App. Biomediche	DELL	E176FPF	CM-064D14-74261-142-3G3L	Z11069080	616444		
7111	Microfono	PHILIPS	SPEECHMIKE	34300037069	Z11069080	616441		
3315 UO Cardiologia Pediatrica-Ambulatorio Cardioreumatologia								
3315	Workstation Diagnostica per Immagini	DELL	SUITESTENA REVIEW	CZC345DLW7	Z11069005	611456	da sostituire	16/09/2014
3315	Workstation Diagnostica per Immagini	DELL	Precision 3650 Tower				in sostituzione	
3315	Monitor per PC o per App. Biomediche	HP	PRO DISPLAY P221	3C03411JSL	Z11069080	611457		
3315	Monitor Televisivo per Biommagini	EIZO	EIZO RADIFORCE MS230W	28426073	Z119008	611458		
3315	Monitor Televisivo per Biommagini	EIZO	EIZO RADIFORCE MS230W	28355073	Z119008	611511		
9764 UO Pneumologia ed Endoscopia Toracica								
9764	Workstation Diagnostica per Immagini	DELL	SUITESTENA REVIEW	6KR2032	Z11069005	611580	da sostituire	31/10/2014
9764	Workstation Diagnostica per Immagini	DELL	Precision 3650 Tower				in sostituzione	
9764	Monitor Televisivo per Biommagini	BARCOVIEW INC	ENONIS 22"	9718005467	Z119008	611582		
9764	Monitor per PC o per App. Biomediche	DELL	LCD P1914S	CN082K5X72872437AF5L	Z11069080	611581		
9764	Workstation Diagnostica per Immagini	DELL	SUITESTENA REVIEW	7JR2032	Z11069005	611568	da sostituire	31/10/2014
9764	Workstation Diagnostica per Immagini	DELL	Precision 3650 Tower				in sostituzione	
9764	Monitor Televisivo per Biommagini	BARCOVIEW INC	ENONIS 22"	9718005020	Z119008	611579		
9764	Monitor per PC o per App. Biomediche	DELL	LCD P1914S	CM-082K5X72872-38B-C175L	Z11069080	611578		
3413 UO Neonatologia: ora in Cardiologia pediatrica								
3413	Workstation Diagnostica per Immagini	HP	SUITESTENA REVIEW	CZC345DLW4	Z11069005	611750	da sostituire	31/12/2012
3413	Workstation Diagnostica per Immagini	HP	HP Z4 Tower				in sostituzione	
3413	Monitor per PC o per App. Biomediche	HP-COMPAQ	LA1856X	3C03411JSK	Z11069080	611749		
3413	Monitor Televisivo per Biommagini	EIZO	FLEXSCANL350	28435073	Z11069080	611743		
7137 Ambulatorio Interventistico della Senologia								
7137	POSTAZIONE COMPUTER	DELL	PRECISION 3650	3YM97N3	Z11069080	675864		
7137	Monitor per PC o per App. Biomediche	DELL		CN-OCHRYC-744454BJA27L	Z11069080	588386		
7137	Monitor Televisivo per Biommagini	BARCOVIEW INC	CORONIS 5MP	(21)2590317051	Z11069080	678300		
9100 Fisica Sanitaria								
9100	Workstation Diagnostica per Immagini	DELL	SUITESTENA REVIEW	CZC345DLWC	Z11069005	678272	da sostituire	27/10/214
9100	Workstation Diagnostica per Immagini	DELL	Precision 3650 Tower				in sostituzione	
9100	Monitor per PC o per App. Biomediche	HP	PRO DISPLAY P221	3C03411JSF		678273		
9100	Monitor per PC o per App. Biomediche	EIZO	FLEXSCANL350		Z11069080			
9100	Programma Software Medicale	BAYER	RADIMETRICS EXPOSURE DOSE TRACKING	003F386E		613010		09/04/2015
Tavoli Ergonomici								
n° 7-Tavoli-ergonomici				AW470	N/A			04/10/2010
Robot Stampa CD								
7114_Pediatria NOB	PC incluso nel Robot	Rimage		5410N	6509126		da sostituire	
7114_Pediatria NOB	Robot	Rimage					da sostituire	01/01/2017
7114_Pediatria NOB	PC di controllo	DELL	Optiplex 3000				in sostituzione	
7114_Pediatria NOB	Robot	Rimage	2450				in sostituzione	
7114_Pediatria NOB	Monitor di Servizio	DELL	P2222H				in sostituzione	
7153_Neuro segr	PC incluso nel Robot	Rimage		6000N	10040979		da sostituire	
7153_Neuro segr	Robot	Rimage					da sostituire	01/01/2017
7153_Neuro segr	PC di controllo	DELL	Optiplex 3000				in sostituzione	
7153_Neuro segr	Robot	Rimage	2450				in sostituzione	
7153_Neuro segr	Monitor di Servizio	DELL	P2222H				in sostituzione	
7153_Neuro RM	PC per Robot CD	DELL		327WMW1		616129	da sostituire	
7153_Neuro RM	Robot	Rimage		2000I	6116024	571572	da sostituire	01/01/2010
7153_Neuro RM	PC di controllo	DELL	Optiplex 3000				in sostituzione	
7153_Neuro RM	Robot	Rimage	2450				in sostituzione	
7153_Neuro RM	Monitor di Servizio	DELL	P2222H				in sostituzione	
7111_Barbieri	PC incluso nel Robot	Rimage		7200N	10039905		da sostituire	
7111_Barbieri	Robot	Rimage					da sostituire	01/01/2017
7111_Barbieri	PC di controllo	DELL	Optiplex 3000				in sostituzione	
7111_Barbieri	Robot	Rimage	2450				in sostituzione	
7111_Barbieri	Monitor di Servizio	DELL	P2222H				in sostituzione	
7123_RM	PC per Robot CD	DELL		2000I	611719		da sostituire	
7123_RM	Robot	Rimage		28DM35J			da sostituire	01/01/2010
7123_RM	PC di controllo	DELL	Optiplex 3000				in sostituzione	
7123_RM	Robot	Rimage	2450				in sostituzione	
7123_RM	Monitor di Servizio	DELL	P2222H				in sostituzione	
7121_Piastrella Tecnica	PC incluso nel Robot	Rimage		7200N			da sostituire	
7121_Piastrella Tecnica	Robot	Rimage					da sostituire	01/01/2017
7121_Piastrella Tecnica	PC di controllo	DELL	Optiplex 3000				in sostituzione	
7121_Piastrella Tecnica	Robot	Rimage	2450				in sostituzione	
7121_Piastrella Tecnica	Monitor di Servizio	DELL	P2222H				in sostituzione	

7113_P.S	PC incluso nel Robot	Rimage					da sostituire	
	Robot	Rimage	5410N	6509125			da sostituire	01/01/2017
7113_P.S	PC di controllo	DELL	Optiplex 3000				in sostituzione	
	Robot	Rimage	2450				in sostituzione	
	Monitor di Servizio	DELL	P2222H				in sostituzione	
7134_Ortopedia	PC incluso nel Robot	Rimage					da sostituire	
	Robot	Rimage	5410N	6509159			da sostituire	01/01/2017
7134_Ortopedia	PC di controllo	DELL	Optiplex 3000				in sostituzione	
	Robot	Rimage	2450				in sostituzione	
	Monitor di Servizio	DELL	P2222H				in sostituzione	
7137_Senologia	ROBOT	RIMAGE	2410N	5367845			da sostituire	
7137_Senologia	POSTAZIONE COMPUTER	DELL	precision 3630	JDCL973		675947	da sostituire	
7137_Senologia	PC di controllo	DELL	Optiplex 3000				in sostituzione	
7137_Senologia	Robot	Rimage	2450				in sostituzione	
7137_Senologia	Monitor di Servizio	DELL	P2222H			675949	in sostituzione	
7116_Medicina Nucleare	PC incluso nel Robot	Rimage					da sostituire	
	Robot	Rimage	5410N	6509160			da sostituire	01/01/2017
7116_Medicina Nucleare	PC di controllo	DELL	Optiplex 3000				in sostituzione	
	Robot	Rimage	2450				in sostituzione	
	Monitor di Servizio	DELL	P2222H				in sostituzione	
7116 U.O. Medicina Nucleare-Radiodiagnostica - 7117 CENTRO PET								
7117 Anticamera Studio	Workstation Diagnostica per Immagini	DELL	SUITESTENSA REVIEW / T5500	D9H8K4J	Z11069005	588544	da sostituire	01/01/2010
	Workstation Diagnostica per Immagini	DELL	SUITESTENSA REVIEW				in sostituzione	
7117	Monitor per PC o per Applicazioni Biomediche	DELL	E176FP	CZ-04358H-74263-9B4-05AL	Z11069080	588536		
7117	Monitor per PC o per Applicazioni Biomediche	DELL	E176FP	CZ-04358H-74263-9B4-04ML	Z11069080	588537		
7117	Microfono	Philips	SPEECHMIKE	44200087768	Z11069080	588533		
7116 Sala referi	Workstation Diagnostica per Immagini	DELL	SUITESTENSA REVIEW / T5500	C9H8K4J	Z11069005	588541	da sostituire	01/01/2010
	Workstation Diagnostica per Immagini	DELL	SUITESTENSA REVIEW				in sostituzione	
7116	Monitor per PC o per Applicazioni Biomediche	DELL	E176FP	CZ0G358H742639B405AL	Z11069080	588531		
7116	Monitor per PC o per Applicazioni Biomediche	DELL	E176FP	CZ0G358H742639B4040L	Z11069080	588548		
7116	Microfono	Philips	SPEECHMIKE	84600204092	Z11069080	588542		
7154 U.O. Neuroradiologia - Angiografia								
7154	Workstation Diagnostica per Immagini	DELL	REVIEW ESTENSA	C9D1842	Z11069005	617103	da sostituire	10/09/2015
	Workstation Diagnostica per Immagini	DELL	Precision 3650 Tower				in sostituzione	
7154	Monitor per PC o per Applicazioni Biomediche	DELL	FP1419	CN082K5X7287238BCN3L	Z11069080	617104		
7154	Monitor per PC o per Applicazioni Biomediche	DELL	FP1419	CN082K5X7287238BCN4L	Z11069080	617105		
7154	Programma Software Medicale	EBIT	3MENSISIO	5.30033E+12		617106		
5214 U.O. Cardiocirurgia - Comparto Operatorio								
5214	Workstation Diagnostica per Immagini	DELL	REVIEW ESTENSA	1WX5322	Z11069005	617107	da sostituire	27/03/2015
	Workstation Diagnostica per Immagini	DELL	Precision 3650 Tower				in sostituzione	
5214	Monitor per PC o per Applicazioni Biomediche	DELL	P1905B 19	CN-0C4D1G-74261-14L1Y3L	Z11069080	617108		
5214	Letto di Barcode	DATALOGIC	OD2100	G14N42277		617109		
5214	Programma Software Medicale	EBIT	CLINICAL REVIEW	301005000		617110		
96130	POSTAZIONE COMPUTER	DELL	Precision T3500	FRQVZ4J	Z11069005	677655	da sostituire	
96130	POSTAZIONE COMPUTER	DELL	Precision T3500	J7DM35J	Z11069005	677672	da sostituire	
96130	POSTAZIONE COMPUTER	DELL	Precision 3650 Tower				in sostituzione	
96130	MONITOR	DELL	Precision 3650 Tower				in sostituzione	
96130	MONITOR	DELL		CZ-0G358H-74263-95L-20TL	Z11069080	572766		
96130	MONITOR	DELL		CZ-0MY456-70522-78K-21UL	Z11069080	572765		
96130	POSTAZIONE COMPUTER	DELL	Precision T3500	D7DM35J	Z11069005	677671	da sostituire	
96130	POSTAZIONE COMPUTER	DELL	Precision 3650 Tower				in sostituzione	
96130	POSTAZIONE COMPUTER	DELL	Precision T3500	G27WMW1	Z11069005	677654	da sostituire	
96130	POSTAZIONE COMPUTER	DELL	Precision 3650 Tower				in sostituzione	
96130	POSTAZIONE COMPUTER	DELL	Precision T3500	G8DM35J	Z11069005	616206	da sostituire	
96130	POSTAZIONE COMPUTER	DELL	Precision 3650 Tower				in sostituzione	
96130	MONITOR	DELL		CZ-0MY546-70522-78K-156L	Z11069080	572762		
5256	POSTAZIONE COMPUTER	DELL	OPTIPLEX 7010	827WMW1	Z11069005	678271	da sostituire ma	
	POSTAZIONE COMPUTER	DELL	Optiplex 3000				in sostituzione	
5256	MONITOR	DELL	P1908FPB	OG31GH-74261-896-41AL	Z11069080	577310		
5256	MONITOR	DELL	P1908FPB	OG31GH-74261-896-410L	Z11069080	605720		
5111	POSTAZIONE COMPUTER	DELL	PRECISION T3600	HDLPMW1	Z11069005	616224	da sostituire	
	POSTAZIONE COMPUTER	DELL	Precision 3650 Tower				in sostituzione	
5111	MONITOR	DELL	P1905B	C4D1G08B41F8L	Z11069080	678299		
5111	MONITOR	DELL	P1945SF	82KX4A9C32B	Z11069080	678298		
5256	POSTAZIONE COMPUTER	DELL	Precision T3400	HQPKY3J		577314	da sostituire	
	POSTAZIONE COMPUTER	DELL	Precision 3650 Tower				in sostituzione	
Sala Server Piastra								
7121	RACK 01							01/01/2010
7121	Server	DELL	R610	1SKX35J				
7121	Server	DELL	R610	1MVSBSJ				
7121	Server	DELL	R710	F33QG4J				
7121	Server	DELL	R610	8024F5J				
7121	Server	DELL	R640 Server					
7121	Server	DELL	PowerEdge 2950	83VLE6J				
7121	Server	DELL	PowerEdge R510	JZBMY4J				

7121	Switch	3COM	4800G	9T4FDNS89C880			
7121	Switch	3COM	4800G	9T4FDNS89BB80			
7121	RACK02						
7121	NAS	EMC	Unity modello 300	CKM00170401652			
7121	Dischi aggiuntivi	EMC	Unity modello 300				in aggiunta
Sala Server CED							
9091	RACK 01						01/01/2010
9091	Server	DELL	R610	25KX35J			
9091	Server	DELL	R610	JRXK35J			
9091	Server	DELL	R640 Server				
9091	Server Terarecon	DELL	R720xd	GWNLV02			
9091	Switch	3COM	4800G	9T4FE2SB87A80			
9091	Switch	3COM	4800G	9T4FDNS89BE00			
9091	RACK02						
9091	NAS	EMC	Unity modello 300	CKM00170500292			
9091	Dischi aggiuntivi	EMC	Unity modello 300				in aggiunta
9091	Licenze di refertazione vocale per 70 utenti	RECONICE	RECOMED				
9091	License Software specialistiche: RIS - CIS PACS con dotazione completa di moduli per Radiologia, Medicina Nucleare, Emodinamica, Ecocardiografia, Elettrofisiologia, MPS, DPA, QCS, Web PACS, PACS Cache, Integration	EBIT Srl	SUITESTENSA				
9091	Programma Software Medicale	EBIT	Firma Digitale				
9091	Licenza Moduli Avanzati post processing 1500 slices	TERARECON					
9091	integrazione e maintenance collegamento nuovo angiografo alla Piattaforma informatica Radimetrics "i" Bayer	Bayer	K 80				
9100	Colosimetro	KLEIN					
	N.1 Licenza SUITESTENSA EP Device Connection	EBIT	SUITESTENSA EP Device Connection				
	N.5 Licenze Modulo Software di Firma Digitale per Postazione Client	EBIT	Modulo Software di Firma Digitale per Postazione Client				
WKS MN							
7116	Suitestensa REVIEW Radio "Clinical" SUITESTENSA Review	EBIT	CLINICAL REVIEW				
7116	POSTAZIONE COMPUTER	DELL	Precision T3420	FYCS1L2	623753		da sostituire
7116	POSTAZIONE COMPUTER	DELL	Precision 3650 Tower				in sostituzione
7116	MONITOR	DELL		K27YY-7B1-136B			
7116	MICROFONO	PHILIPS	SPEECHMIKE PREMIUM				
7116	Microfono Speech Mike III USB	PHILIPS	Speech Mike III USB				
7116	Lettore di smart card						
							declassata dalla Fisica Sanitaria (non più soggetta a QC) in quanto utilizzata per i meeting
7116	Workstation Diagnostica per Immagini	DELL	SUITESTENSA REVIEW	6VCZ0N3	Z11069005	675862	
7116	Monitor per PC o per Applicazioni Biomediche	BARCO	CORONIS FUSION MDCC-2121	1899073335	Z11069080	617113	
7116	Monitor per PC o per Applicazioni Biomediche	BARCO	CORONIS FUSION MDCC-2121	1879074195	Z11069080	617114	
7116	MONITOR	DELL	LCD P1914S	CN-082K5X-72872-4A9-ARDB	Z11069080	617112	
Nuovo Materiale in manutenzione da Gennaio 2020							
CIS/PACS (ordine cliente 17107388)							
	SUITESTENSA IR DATA MANAGEMENT						29/12/2017
	SUITESTENSA RADIOLOGY DATA MANAGEMENT	EBIT	SUITESTENSA RADIOLOGY DATA MANAGEMENT				
	SUITESTENSA REVIEW RADIO	EBIT	SUITESTENSA REVIEW RADIO				
	WORKSTATION DELL PRECISION	DELL	Precision T3620	FY221L2	623974		da sostituire
	WORKSTATION DELL PRECISION	DELL	Precision 3650 Tower				in sostituzione
	MONITOR DELL LED 22"	DELL			622777		
	MONITOR DELL LED 22"	DELL			623975		
	WORKSTATION DELL PRECISION	DELL	Precision T3620	FMYR1L2	623976		da sostituire
	WORKSTATION DELL PRECISION	DELL	Precision 3650 Tower				in sostituzione
	MONITOR DELL LED 22"	DELL			661136		
	MONITOR DELL LED 22"	DELL			661137		
	MODULI SW FIRMA DIGITALE N.13						
	Estensione della licenza 3mensio Structural Heart - Aortic Valve	EBIT	3mensio Structural Heart - Aortic Valve				
	Modulo aggiuntivo licenza floating	EBIT					
	Datalogic KIT QD2130 USB Lettore	DATALOGIC	KIT QD2130 USB Lettore				
3mensio (ordine cliente 18143596)							
	SW 3MENSIO VASCULAR	EBIT	3MENSIO VASCULAR				24/08/2018
	NOTEBOOK DELL	DELL			663059		
Teleconsulto							
	Attività professionali Post Go-Live sui sistemi PACS Philips al fine di verificare, controllare e mantenere le procedure di Teleconsulto tra i sistemi RIS/PACS delle AUSL e AOU di Parma						
					TOTALE	- €	
NOTE							